

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
MIEJSCA INWESTYCJI**

Zdj. nr 1

Widok z ul. Mazurskiej w kierunku studni D8.2.



Zdj. nr 2

Widok na pn-wsch. na ul. Mazurską, miejsce lokalizacji wpustów W4, W5.



Zdj. nr 3

Widok w kierunku pn-zach. na miejsce lokalizacji studni D.8.2.



Zdj. nr 4

Widok w kierunku zachodnim na miejsce lokalizacji studni D8.2.



Zdj. nr 5

Widok w kierunku pn-zachodnim na sięgacz ul. Daszyńskiego, miejsce lokalizacji studni D8.1 (widoczna studnia 102.28/101.20).



Zdj. nr 6

Widok ze studni D8.1 w kierunku studni D8.



Zdj. nr 7

Widok w kierunku północnym na sięgacz ul. Daszyńskiego. Po prawej stronie studnia D7.



Zdj. nr 8

Widok w kierunku pn-zach. na miejsce lokalizacji studni D8.



Zdj. nr 9

Widok ze studni D8 w kierunku studni D6.



Zdj. nr 10

Widok w kierunku pn-zach na parking pomiędzy studniami D2 i D3. W pobliżu widoczna studnia do wymiany na nową D4.



Zdj. nr 11

Widok ze studni D3 w kierunku studni D2.



Zdj. nr 12

Widok ze studni D2 w kierunku studni D1.



Zdj. nr 13

Widok na zachód na skrzyżowanie ulic Daszyńskiego i Żeromskiego, na studnię Distn..



Zdj. nr 14

Widok na północ na skrzyżowanie ulic Daszyńskiego i Żeromskiego, na studnię Distn..

