



















Zakład Geologiczny GEOSERVIS Lipowiec 9, 12-100 Szczytno			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>otwór numer 026</b>							Zał.Nr: 22		
										Wiertnica: MWG-6		
Miejscowość: Kętrzyn Gmina: Kętrzyn Powiat: kętrzyński Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: modernizacja boiska sportowego Inwestor: Pracownia Projektowa MD Polska Sp. z o.o. Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOSERVIS" Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki				System wiercenia: okrężny Rzędna: 105.94 m n.p.m. Skala 1 : 100      Data wiercenia: 2014-07-16					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0		0.50	głina pylasta, brązowa						
			2.0									
			3.0				G $\pi$	III	w	tpl		0.23
			4.0									
			5.0									
					5.00							
<b>otwór numer: 027    Rzędna: 105.94 m n.p.m.    Data wiercenia: 2014-07-16</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0		0.50	głina pylasta, brązowa						
			2.0									
			3.0				G $\pi$	III	w	tpl		0.23
			4.0									
			5.0									
					5.00							
<b>otwór numer: 028    Rzędna: 105.99 m n.p.m.    Data wiercenia: 2014-07-16</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0		0.30	głina pylasta, brązowa						
			2.0									
			3.0				G $\pi$	III	w	tpl		0.23
			4.0									
			5.0									
					5.00							