

Tabela 1
Zestawienie materiałów podstawowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Uwagi |
|-----|---|-----------|-------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Rury: | | | |
| 1 | RHDPEp 110/6,3 | m | 15,0 | |
| 2 | RHDPE 40/3,7 | m | 58,0 | |
| | Kabel | | | |
| 3 | XzTKMXpw 5x4x0,5 | m | 64,0 | zewnątrzny |
| 4 | Lgy6mm2 | m | 15,0 | |
| | Osprzet instalacyjny | | | |
| 5 | puszka przyłączeniowa 20 par np. PWw 20 S | szt. | 1,0 | |
| 6 | łączówka LSA PLUS 10p | szt. | 1,0 | |
| 7 | ochronnik przepięciowy np. ComProtect HGB 180A1 | szt. | 10,0 | |
| 8 | Złącze kablowe np. XAGA 500-75/15-300-PO | szt. | 1,0 | |