







Zakład Geologiczny GEOSERVIS Lipowiec 9, 12-100 Szczytno			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO otwór numer 01							Zał.Nr: 12 Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Kętrzyn Gmina: Kętrzyn Powiat: kętrzyński Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: modernizacja boiska sportowego Inwestor: Pracownia Projektowa MD Polska Sp. z o.o. Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOSERVIS" Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki				System wiercenia: okrężny Rzędna: 104.65 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-07-16						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
			[m]										[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN			ln			
			1.0										
			2.0		1.60	głina pylasta, brązowa			w				
			3.0										
			4.0				Gπ	III		tpl		0.23	
			5.0										
					5.00								
otwór numer: 02 Rzędna: 105.12 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-07-16													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						gleba, brązowa	Gb						
			1.0		0.50	głina pylasta, brązowa							
			2.0										
			3.0				Gπ	III	w	tpl		0.23	
			4.0										
			5.0										
					5.00								
otwór numer: 03 Rzędna: 103.71 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-07-16													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN						
			1.0										
			2.0		1.10	głina pylasta, brązowa							
			3.0										
			4.0				Gπ	III	w	tpl		0.23	
			5.0										
					5.00								