
















Zakład Geologiczny GEOSERVIS Lipowiec 9, 12-100 Szczytno			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO otwór numer 07						Zał.Nr: 15			
									Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Kętrzyn Gmina: Kętrzyn Powiat: kętrzyński Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: modernizacja boiska sportowego Inwestor: Pracownia Projektowa MD Polska Sp. z o.o. Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOSERVIS" Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki				System wiercenia: okrężny					
							Rzędna: 103.54 m n.p.m.					
							Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2014-07-16			

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0		1.00	głina pylasta, brązowa						
			2.0									
			3.0				Gπ	III	w	tpl		0.23
			4.0									
			5.0		5.00							

otwór numer: 07a Rzędna: 103.55 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-07-16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0		0.50	głina pylasta, brązowa						
			2.0									
			3.0									
			4.0				Gπ	III	w	tpl		0.23
			5.0									
			6.0									
			7.0									
			8.0		8.00							