











Zakład Geologiczny GEOSERVIS Lipowiec 9, 12-100 Szczytno			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO otwór numer 017						Zał.Nr: 19 Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Kętrzyn Gmina: Kętrzyn Powiat: kętrzyński Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: modernizacja boiska sportowego Inwestor: Pracownia Projektowa MD Polska Sp. z o.o. Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOSERVIS" Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki				System wiercenia: okrężny Rzędna: 104.48 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-07-16					
Wiercenie	Głębokość zwirowadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0									
			2.0		1.60	głina pylasta, brązowa	Gπ	III				0.23
			3.0									
			3.30		3.30	głina piaszczysta, brązowa z domieszką torfu	Gp+I	I				
			3.50		3.50	głina pylasta, szara						
			4.0									
			5.0						w	tpl		
			6.0				Gπ	III				0.23
			7.0									
			8.0		8.00							

otwór numer: 018 Rzędna: 104.27 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-07-16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0									
			2.0		2.00	głina pylasta, szara	Gπ	III		tpl		0.23
			3.0									
			3.50		3.50	torf, brązowy	T	I	w	ln		
			4.0		3.90	głina pylasta, szara	Gπ	III		tpl		0.23
			5.0		5.00							