


















Zakład Geologiczny GEOSERVIS Lipowiec 9, 12-100 Szczytno			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO otwór numer 08							Zał.Nr: 16		
										Wiertnica: MWG-6		
Miejscowość: Kętrzyn Gmina: Kętrzyn Powiat: kętrzyński Województwo: warmińsko-mazurskie			Objekt: modernizacja boiska sportowego Inwestor: Pracownia Projektowa MD Polska Sp. z o.o. Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOSERVIS" Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki				System wiercenia: okrężny					
							Rzędna: 103.50 m n.p.m.					
							Skala 1 : 100			Data wiercenia: 2014-07-16		
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0		0.50	głina pylasta, brązowa	Gπ	III	w	tpl		0.23
			2.0									
			3.0									
					3.00							
otwór numer: 09 Rzędna: 103.55 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-07-16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0									
					1.50	głina pylasta, brązowa	Gπ	III	w	tpl		0.23
			2.0									
					2.00							
otwór numer: 010 Rzędna: 103.61 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-07-16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN			w	ln	
			1.0									
					1.50	głina pylasta, brązowa	Gπ	III		tpl		0.23
			2.0									
					2.00							
otwór numer: 011 Rzędna: 103.58 m n.p.m. Data wiercenia: 2014-07-16												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN				ln	
			1.0									
					0.90	głina pylasta, brązowa	Gπ	III	w		tpl	0.23
					1.50	głina pylasta, szara						
			2.0									
					2.00							