




Zakład Geologiczny GEOSERVIS Lipowiec 9, 12-100 Szczytno			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>otwór numer 015</b>						Zał.Nr: 18			
									Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Kętrzyn Gmina: Kętrzyn Powiat: kętrzyński Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: modernizacja boiska sportowego Inwestor: Pracownia Projektowa MD Polska Sp. z o.o. Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOSERVIS" Nadzór geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki				System wiercenia: okrężny Rzędna: 105.62 m n.p.m. Skala 1 : 100      Data wiercenia: 2014-07-16					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0									
					1.30	glina pylasta, brązowa	G <sub>π</sub>	III	w	tpl		0.23
			2.0									
			3.0									
			4.0									
			5.0		5.00							
<b>otwór numer: 016    Rzędna: 104.91 m n.p.m.    Data wiercenia: 2014-07-16</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, brązowy	nN					
			1.0									
			2.0									
			3.0		3.00	glina pylasta, brązowa	G <sub>π</sub>	III	w	tpl		0.23
			4.0									
			5.0		5.00							